

Limelight

003 | 17 Août 2018

Actions de Leadership et de Rupture HSEQ



De la reconnaissance pour des performances exceptionnelles...

Le Directeur de l'Usine a procédé à deux actes de reconnaissance cette semaine. Il a rencontré l'équipe de la Maintenance Site le **mardi 14** août pour un **Handshake** formel suite au travail réalisé sur la disponibilité des engins. **Le jeudi 16** août, lors du Cascading, il a salué le génie de l'agent OUAFO Mirabeau qui a solutionné un problème critique au Carbone. Ces Actions Personnelles de Leadership sont en droite ligne avec la culture de reconnaissance de notre entreprise...

SMS : La disponibilité des engins au « Vert »

Depuis plusieurs mois, la disponibilité des engins est restée faible et instable. L'équipe de la Maintenance s'est mise au travail pour venir à bout du problème. Après l'identification et l'analyse des défauts elle a mis en œuvre une série d'actions fortes. Il s'agit notamment du réapprovisionnement et de la récupération des pièces de rechanges ; d'une bonne préparation du travail ; des Gros Entretien ; de la réorganisation et du renforcement de l'équipe du garage par un AM fiable et de la mutualisation des engins. L'équipe récolte aujourd'hui les fruits de ce travail ardu. Aujourd'hui, la disponibilité des engins se situe dans une zone confortable avec un pic de 90% enregistré en juillet 2018.



Célébration de l'Equipe SMS



Bravo ! pour cette performance obtenue grâce aux efforts de toute l'équipe ! Reste à mettre la cale pour maintenir cette disponibilité au plus haut niveau. Quant aux Idées Usine, félicitations au Carbone pour sa régularité et appel aux autres secteurs de suivre l'exemple.

Thomas Manga

CAR : Idée Usine du Mois d'août 2018



OUAFO Mirabeau félicité par le DU



Tuyauterie restaurée

Elle a été réalisée par l'agent Mirabeau OUAFO pour corriger les défauts de suçage de la MSA, causés par une tuyauterie inter-ventilateur défectueuse. En restaurant cette tuyauterie il a amélioré l'étanchéité et la qualité de suçage de la MSA. Aujourd'hui, il faut au plus 8 heures pour démonter/montre la nouvelle tuyauterie, comparativement aux 24 heures qu'il fallait avant. Plus besoin de louer une grue pour le démontage/montage de la tuyauterie. Cette opération se fait maintenant avec un simple palan ce qui limite la manutention et améliore l'ergonomie à ce poste de travail.